



COPIE

Service des eaux de Val-d'Illiez
Monsieur Alexandre JANSEN
Route des Crosets 2
1873 Val-d'Illiez



Entreprise N° : 33210/16775

Sion, le 14 août 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-27324

V 1



N° d'échantillon : 26-80749

ADRESSE(S)

Déposé par :

Personne responsable :

Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez
Monsieur Alexandre JANSEN, Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets
2, 1873 Val-d'Illiez

CONTEXTE

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Val-d'Illiez
11.08.2026 à 14h30
11.08.2026
Monsieur Pascal FELLAY, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Désignation :

Secteur :

Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Fontaine village Crettex-Bornet
881 - LES CROSETS+CRETTEX BORNET+GITE CHAUPALIN

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

Copie(s) à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Pascal FELLAY, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

